



Sie wollen OEM Qualität aber nicht zum gleichen Preis? Dann sind Sie hier bei uns richtig!

Produktdatenblatt:

LDZ Artikel-Nr	7617
Hersteller	Brother
OEM-Nr:	DR 6000
Beschreibung	Brother HL 1030/ 1240/ 1250/ 1270N/ P2500/ 2600/ 8600, Fax 8350P/ 8360P/ 8750P, MFC 9650/ 9750/ 9850/ 9870 Trommel
Kapazität bei 5 % Deckung (Seitenleistung)	20.000
Typ	Trommel



Ergänzungen

Nach dem Einsatz der neuen Trommel muss der Coronadraht gereinigt werden, indem Sie den blauen Schieber vorsichtig einige Male von rechts nach links und zurück bewegen. Der Zählerstand des Druckers muss zurückgestellt werden.

Ihre Vorteile:

- 2 Jahre Herstellergarantie
- Herstellung nach DIN 33870
- zertifiziert nach STMC
- zertifiziert nach DIN ISO 9001 und 14001

